# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681194**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 04/11/2026 | 26204716 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CE-313-YZ (F) | 19-10-2016 | 09-05-2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BZ110647154774 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP017X746 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

140001

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)

**Défaillances mineures**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/06/2020:65257 Kms / 13/05/2022:81353 Kms / 19/04/2024:107221 Kms / 18/04/2026:131645 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +4.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 6% | | | 2% | | |
| **Forces verticales** | 853daN | | | 521daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 301daN | 310daN | | 222daN | 225daN | |
| Déséquilibre (<20%) | 3% | | | 2% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 301daN | 310daN | | 222daN | 225daN | |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 77% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 28% | | | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.03% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

| | | |
|---|---|---|
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | G:+0.4% | D:-1.1% |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | G:-4.0% | D:-4.0% |

**CE-313-YZ**

**CT 03/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF1BZ11064715477

**S035F335**
**26204716**
**XXXXX**

DUPLICATA