PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681101**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26204625

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 050C1189

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DG-231-TW (F)	01-09-2016	18-06-2014

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	IX 35

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMAJU81VAEJ516989	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP001Y449	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

227556

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AR)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/02/2019:79628 Kms / 19/01/2021:119400 Kms / 17/01/2023:160940 Kms / 27/01/2023:162344 Kms / 23/01/2025:200804 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.5m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			9%	
Forces verticales		1018daN			634daN	
Frein de service						
Forces de freinage	317daN		298daN	173daN		208daN
Déséquilibre (<20%)		6%			17%	
Force de freinage (efficacité)	317daN		298daN	173daN		208daN
Taux d'efficacité (=>58%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			24%			

Opacité des fumées (0.54m-¹) C2: 0.52 C3: 0.42 C4: 0.43 Moyenne: 0.46
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.4% D:-1.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:+0.3% D:-4.0%

DG-231-TW

CT 01/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : TMAJU81VAEJ516989

S035F335
26204625
XXXXX

PUBLICATA