# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681066**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26204593 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CD-978-MQ (F) | 21-04-2024 | 02-04-2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | AURIS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| NMTKF56E10R023533 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10JT0VP002J884 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

138047

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,ARG,ARD)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

**Défaillances mineures**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/05/2020:83836 Kms / 02/05/2022:99903 Kms / 11/04/2024:115403 Kms / 18/04/2026:133855 Kms / 04/06/2026:134847 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +3.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 7% | | | 9% | |
| **Forces verticales** | | 1002daN | | | 493daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 330daN | | 343daN | 173daN | | 164daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 4% | | | 6% | |
| Force de freinage (efficacité) | 330daN | | 343daN | 173daN | | 164daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 67% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 23% | | | |

**Opacité des fumées** (0.50m-¹) C1:1.31 C2:1.36
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:+0.0% D:-0.5%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-2.8% D:-4.0%

**CD-978-MQ**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : NMTKF56E10R023533

**S035F335**
**26204593**
**XXXXX**

PUBLICITÉ