PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP19104508

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/11/2026	26038181

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

02/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z219

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35

(3) COORDONNÉES : La Brosse
ZA route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE
Tel:02 99 13 13 00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035D1158

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ER-173-TS (F)	02/11/2017	02/11/2017

Marque	Désignation commerciale
SUZUKI	VITARA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TSMLYD21S00214336	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SUZVP000N907	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132162

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2021 : 64478 km / 08/11/2023 : 92611 km / 07/11/2025 : 119615 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		8%	
Forces verticales :	653 daN		464 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	196 daN	209 daN	143 daN	142 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		1%	
Forces de freinage (efficacité):	196 daN	209 daN	143 daN	142 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	61			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 24%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.11 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-2.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	+2.0%

ER-173-TS

CT 02/01/2027

S035Z219
26038181
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S035Z219
N° DE SÉRIE : TSMLYD21S00214336
N° D'IMPRIMÉ : ZP19104508

DUPLICATA