PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 38996891

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26044867

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L035T308

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE

(3) COORDONNÉES : ZA GEV'ACTIV
2 RUE DES ENTREPRENEURS
35850 GEVEZE
Tél : 02 99 39 35 35

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035T8045

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-268-KG (F)	06/12/2018	22/05/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TWIZY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1ACVYB047372369	L7e	QM

Type / CNIT	Energie
L7EREN4M0172850	EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

6217

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CF-268-KG

CT:05/01/2027

N° D'AGRÉMENT : L035T308

N° SÉRIE : VF1ACVYB047372369

N° D'IMPRIMÉ : T38996891

L035T308
26044867
XXXXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
1.1.3.a.7. FREIN DE STATIONNEMENT : Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas
1.1.3.b.7. FREIN DE STATIONNEMENT : Frein de stationnement inopérant
6.2.1.a.7. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE : Panneau ou élément endommagé ou mal fixé : partie saillante présentant un risque ou risque de chute AV

Défaillances mineures :
4.11.1.a.6. BATTERIE DE SERVICE : Défaut d'étanchéité ou de fixation
6.2.3.a.6. SIÈGE / SELLE : Siège/selle légèrement défectueux ou absent (hors absence de siège/selle conducteur) C

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques : 18/02/2026 : 6178 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES