PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681190**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26204712

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035S0157

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-186-WQ (F)	07-03-2022	28-12-2018

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	2008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3CUHNSSJY226323	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP0718503	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163552

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVG,AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/12/2022:89068 Kms / 20/12/2024:128522 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)	4%			7%		
Forces verticales	756daN			500daN		
Frein de service						
Forces de freinage	275daN		267daN	154daN		164daN
Déséquilibre (<20%)	3%			7%		
Force de freinage (efficacité)	275daN		267daN	154daN		164daN
Taux d'efficacité (=>58%)	68%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	21%					

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.07% CO Accéléré(<=0.2%) 0.13% Lambda(0.97 à 1.03) 0.996

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.6% D:-1.4%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

FC-186-WQ

CT 03/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF3CUHNSSJY226323

S035F335
26204712
XXXXX

PUBLICATA