# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001421196

| NATURE DU CONTROLE | DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire complet | 05/11/2026 | 51732 / 1 |

## INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S035F335

RAISON SOCIAL :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE
ADRESSE : 5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

## IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035S0157

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VEHICULE

| N° Immatriculation | Date C.I. | Date 1ere circulation |
|---|---|---|
| HA-620-RA | 06-12-2024 | 06-12-2024 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| VP | VOLKSWAGEN | M10VWGVPAS |

| N° de série dans la série du type | Energie |
|---|---|
| WVWZZZAW6RU077899 | ES |

| Kilométrage au compteur | Désignation commerciale |
|---|---|
| 47932 | POLO |

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION.....

ADRESSE : 3 RUE LOUIS DEMEES

61000 ALENCON

**Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.**
**En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.**

## DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG,AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

**Document(s) présenté(s)**

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frein de service** | | | | | | |
| Déséquilibre | | 9 | | | 20 | |
| Force | 287 | | 312 | 127 | | 157 |
| Force roue/roue | 287 | | 312 | 127 | | 157 |
| Taux | | | 70 | | | |
| **Frein de stat.** | | | | | | |
| Force | 126 | | | | | 129 |
| Taux | | | 20 | | | |
| Pesée du véhicule | | 771 | 1245 | | 474 | |
| **Suspension** | | | | | | |
| Efficacité | 75 | | 80 | 63 | | 73 |
| Dissymétrie | | 7 | | | 14 | |
| Dérive | -3.1 | | | | | |
| Feux de croisement | -2.4 | | | | | -1.7 |
| Feux de brouillard | -3.1 | | | | | -2.0 |

GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accéléré : 0.00 Lambda : 1.005

DUPLICATA