# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681293**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26204809 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

05/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-946-FK (F) | 15-06-2018 | 15-06-2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHMZ6JT581271 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0435954 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

85964

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/06/2022:31799 Kms / 05/06/2024:54884 Kms / 03/06/2026:81962 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -3.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 7% | | | 9% | | |
| **Forces verticales** | 672daN | | | 436daN | | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forces de freinage | 262daN | 244daN | 157daN | 156daN |
| Déséquilibre (<20%) | 7% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité) | 262daN | 244daN | 157daN | 156daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 25% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.05% CO Accéléré(<=0.2%) 0.19% Lambda(0.97 à 1.03) 1.001

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-0.3%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

**EY-946-FK**

**CT 05/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF7SXHMZ6JT581271

**S035F335**
**26204809**
**XXXXX**

PUBLICATA