PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13347523**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26013154

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060Z264

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060Z1172

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-781-LZ (F)	21/05/2022	21/05/2022

Marque	Désignation commerciale
SKODA	SUPERB

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMBJN7NP8N7034934	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SKDVP045F193	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

233275

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17/05/2023 : 47977km / 14/05/2024 : 97406km / 12/05/2025 : 147699km / 11/05/2026 : 203138km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	11%		6%	
Forces verticales	861daN		683daN	

Frein de service

Force de freinage:	298daN	278daN	254daN	229daN
Déséquilibre (<20%):	7%		10%	
Force de freinage (efficacité):	298daN	278daN	254daN	229daN
Taux d'efficacité global (=58%):	68%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.3): 0.06 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.11 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.009

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-4.0%	-4.0%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.5%	-2.7%

GG-781-LZ

CT : 01/01/2027

N° d'agrément : S060Z264

N° de série : TMBJN7NP8N7034934

N° d'imprimé : **ZA13347523**

S060Z264
26013154
XXXXXXX