PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13347580**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26013207

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L060Z265

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060F8075

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GC-989-NJ (F)	22/10/2021	22/10/2021

Marque	Désignation commerciale
MICROCAR	DUE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VJR84BLPA05021144	L6e-BP	QM

Type/CNIT	Énergie
L6EMCC4M000N605	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

22162

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.1.12.a.7. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Dispositif endommagé ou présentant une corrosion excessive, modification présentant un risque (ARG, ARD)
4.1.1.a.7. PHARES : Dispositif manquant ou défaillant (AVD, AVG)
5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté (ARD, ARG, AVD, AVG)
6.1.3.a.7. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR, AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

5.3.4.a.6. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG, AVD)
6.2.1.a.6. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE : Panneau ou élément endommagé ou mal fixé (D)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (2.50m-1) C1: 01.34 - C2: 01.29 - C3: 01.16 - Moyenne: 1.26

Niveau sonore (=85 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)
M1 : 75.1 dB(A) - M2 : 75.7 dB(A) - Retenu : 75.7 dB(A)

GC-989-NJ

CT : 01/01/2027

N° d'agrément : L060Z265

N° de série : VJR84BLPA05021144

N° d'imprimé : **ZA13347580**

L060Z265
26013207
XXXXXXX