D21.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : **D141455728**

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

▪

DATE DU CONTRÔLE

22/10/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26173361

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L013D498

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU 8 MAI 1945

ADRESSE : 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord
13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013D8109

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
HA-916-TV	20/10/2026	12/12/2024

Genre	Marque	Type
QM	CHATENET	L6EGCE4M0003007

N° dans la série du type	Énergie
VMSCH4030P0004653	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
5936	500

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLES

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTR?LE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)

0.3.1.a.7. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE: Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

1.1.12.a.7. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET: Dispositif endommagé ou présentant une corrosion excessive, modification présentant un risque : AVD,AVG,ARD,ARG

1.1.4.a.7. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES): Maître-cylindre ou réservoir : défectueux ou fixation insuffisante, mais freinage toujours opérant : AVD,AVG,ARD,ARG

2.1.1.a.7. BOÎTIER, CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION, PIVOT DE FOURCHE: Endommagement ou mauvaise fixation

2.1.2.a.7. TIMONERIE DE DIRECTION: Endommagement, usure des éléments ou jeu entre des organes qui devraient être fixes : AV

3.2.1.a.7. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage dans un état inacceptable : AV

4.1.1.a.7. PHARES: Dispositif manquant ou défaillant : AVD,AVG

5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD

6.1.3.a.7. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV,AVD,AVG

6.2.2.a.7. PORTES, POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche défectueux, manquant, mal fixé ou susceptible de provoquer des blessures : AV,AVG

8.2.2.b.7. ÉMISSIONS DE POLLUANTS: Contrôle impossible des émissions de polluants à l'échappement

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

2.1.1.a.6. BOÎTIER, CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION, PIVOT DE FOURCHE: Conduite anormalement dure

2.3.1.a.6. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.3.1.a.6. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif légèrement endommagé : C

3.4.1.a.6. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AV

4.1.1.a.6. PHARES: Feu légèrement défectueux (lampe, réflecteur ou glace) : AVD,AVG

5.2.3.b.6. PNEUMATIQUES: Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable : AVD,AVG,ARD,ARG

5.3.2.a.6. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Mauvaise attache des amortisseurs sans risque de décrochage : ARD,ARG

6.1.1.a.6. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Déformation mineure ou corrosion d'un élément du châssis : AV

6.2.2.a.6. PORTES, POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche détérioré : AVD

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES

CONTRÔLE VOLONTAIRE

D21.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : **D141455728**

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

▪

DATE DU CONTRÔLE

22/10/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26173361

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D141455728

6.2.3.a.6. SIÈGE / SELLE: Siège/selle légèrement défectueux ou absent (hors absence de siège/selle conducteur) : AVG

Z.8.0.0.2. OBSERVATIONS : Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L013D498

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU 8 MAI 1945

ADRESSE : 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord
13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013D8109

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
HA-916-TV	20/10/2026	12/12/2024

Genre	Marque	Type
QM	CHATENET	L6EGCE4M0003007

N° dans la série du type	Énergie
VMSCH4030P0004653	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
5936	500

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLES

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

MESURES

CONTRÔLE VOLONTAIRE