PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598313**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26248978

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ET-961-BL (F)	16-11-2021	28-12-2017

Marque	Désignation commerciale
DS	DS 3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SAHNZTHW519847	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CPFVP000T250	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

71375

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.e.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue (AVG,AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

Défaillances mineures

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)

3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/10/2021:34661 Kms / 11/10/2023:49601 Kms / 07/11/2025:65455 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			4%	
Forces verticales		749daN			434daN	
Frein de service						
Forces de freinage	310daN		239daN	177daN		175daN
Déséquilibre (<20%)		23%			2%	
Force de freinage (efficacité)	310daN		239daN	177daN		175daN
Taux d'efficacité (=>58%)			76%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.025

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-2.8%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

ET-961-BL

CT 03/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF7SAHNZTHW51984

S013F187
26248978
XXXXX

DUPLICATA