# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598386**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26249049 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

06/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-935-ZG (F) | 29-12-2016 | 19-10-2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 407 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF36D3FYH21357235 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE1712PH225 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

241603

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances critiques**

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVG)

**Défaillances majeures**

4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD)

4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement (AR)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVD)

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement (AVG)

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures**

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0420

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/12/2018:121263 Kms / 24/12/2020:151796 Kms / 28/12/2020:151883 Kms / 22/12/2022:182590 Kms / 10/12/2024:211729 Kms / 13/12/2024:211821 Kms /

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +2.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 7% | | | 4% | |
| **Forces verticales** | | 936daN | | | 573daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 272daN | | 236daN | 174daN | | 183daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 14% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 272daN | | 236daN | 174daN | | 183daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 57% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-1.0% | | D:-0.9% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-1.8% | | D:-1.3% | | |

**EH-935-ZG**

**CT 06/11/2026**

N° d'agrément : S013F187

N° de série : VF36D3FYH2135723

**S013F187**
**26249049**
**XXXXX**

DUPLICATA