PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598353**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26249018

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FB-565-CE (F)	09-11-2022	16-10-2018

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	I 30

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMAH5H13GKJ010795	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP0028652	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

53403

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVG)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
25/10/2022:9534 Kms / 08/10/2024:33378 Kms / 17/10/2024:33813 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		4%			0%	
Forces verticales		833daN			555daN	
Frein de service						
Forces de freinage	305daN		304daN	198daN		197daN
Déséquilibre (<20%)		1%			1%	
Force de freinage (efficacité)	305daN		304daN	198daN		197daN
Taux d'efficacité (=>58%)			72%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.03% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.025

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.5% D:-0.3%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.1%

FB-565-CE

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : TMAH5H13GKJ01079

S013F187
26249018
XXXXX

DUPLICATA