PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598355**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26249020

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CK-362-BT (F)	27-08-2012	27-08-2012

Marque	Désignation commerciale
KIA	VENGA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
U5YEK814ACL017599	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10K1AVP0017187	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
2.2.2.c.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION : Raccord souple détérioré
2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVG,AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2018:42344 Kms / 09/09/2020:46129 Kms / 31/08/2022:51567 Kms / 21/08/2024:57272 Kms / 18/08/2026:62348 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

62667

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+3.9m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	6%			0%		
Forces verticales	846daN			536daN		
Frein de service						
Forces de freinage	342daN	320daN		208daN	215daN	
Déséquilibre (<20%)	7%			4%		
Force de freinage (efficacité)	342daN	320daN		208daN	215daN	
Taux d'efficacité (=>58%)	78%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					

Opacité des fumées (0.51m-¹) C2:<0.10 C3:<0.10 C4:<0.10 Moyenne:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.6% D:-1.5%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-2.5%

CK-362-BT

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : U5YEK814ACL01759

S013F187
26249020
XXXXX

DUPLICATA