# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598437**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26249098 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CJ-374-EB (F) | 26-07-2012 | 20-11-2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 207 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3WA9HXC33581637 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE5211TP268 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

256365

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement (AR,ARD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2018:180431 Kms / 04/07/2020:204373 Kms / 08/07/2022:222090 Kms / 20/07/2024:240911 Kms / 05/08/2026:256079 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +2.2m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 9% | | | 2% | |
| **Forces verticales** | | 793daN | | | 443daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 295daN | | 321daN | 182daN | | 176daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 9% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 295daN | | 321daN | 182daN | | 176daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 78% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 18% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-2.4% | | D:-1.8% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-1.4% | | D:-2.8% | | |

**CJ-374-EB**

**CT 08/01/2027**

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF3WA9HXC3358163

**S013F187**
**26249098**
**XXXXX**

DUPLICATA