PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648322**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26087609

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DX-134-MA (F)	16-04-2018	20-11-2015

Marque	Désignation commerciale
AUDI	Q3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WAUZZZ8U2GR050832	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10AUDVP0145114	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

192799

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0562

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/10/2019:61961 Kms / 02/11/2021:82764 Kms / 06/11/2023:124646 Kms / 04/11/2025:173498 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			1%	
Forces verticales		1027daN			720daN	
Frein de service						
Forces de freinage	333daN		300daN	213daN		209daN
Déséquilibre (<20%)		10%			2%	
Force de freinage (efficacité)	333daN		300daN	213daN		209daN
Taux d'efficacité (=>58%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			27%			
Opacité des fumées (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-1.3%		D:-0.8%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:-4.0%		D:-1.5%	

DX-134-MA

CT 05/01/2027

N° d'agrément : S037F128
N° de série : WAUZZZ8U2GR050832

S037F128
26087609
XXXXX

PUBLICATA