# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648323**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26087610 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

05/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : 037T1175

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EJ-529-BZ (F) | 11-06-2018 | 04-01-2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | KUGA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0AXXWPMAGT57598 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FRDVP1819348 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

283088

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (G,D)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D,G)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)

**Défaillances mineures**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AV,AR)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/01/2021:107853 Kms / 09/01/2023:170680 Kms / 06/01/2025:232450 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -0.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 0% | | | 1% | |
| **Forces verticales** | | 1026daN | | | 722daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 360daN | | 328daN | 219daN | | 217daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 9% | | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité) | 360daN | | 328daN | 219daN | | 217daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 64% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 19% | | | |

**Opacité des fumées** (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.4% D:-0.4%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

**EJ-529-BZ**

**CT 05/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : WF0AXXWPMAGT57598

**S037F128**
**26087610**
**XXXXX**

PUBLICATA