RAPPORT D'INSPECTION

XP-110978141













SAS LEASEWAY

1051 RUE DES CORMIERS

78630 ORGEVAL

Identification du véhicule

Réf. client	**10041327650**	Immatriculation	**GY-378-AZ**
		Date 1ère M.C.	**03/07/2024**
Marque	**NISSAN**	Km. compteur	**27912**
Modèle	**QASHQAI (05/2022)**		
Version	**Tekna**		
N° de châssis	**SJNTBAJ12U1454185**		

Date & lieu de restitution

Date 30/09/2026

Adresse Euskotruck
Rue Erotacillo

64700 Hendaye

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable							Non facturé		

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**0,00 €**

82636672	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable



