RAPPORT D'INSPECTION

XP-111487218













MME MILLIN DE GRANDMAISON AURELIA

CHATEAU
CADOUZAN

56130 ST DOLAY

Identification du véhicule

Réf. client	**10033261460**	Immatriculation	**GC-728-HN**
		Date 1ère M.C.	**12/10/2021**
Marque	**TOYOTA**	Km. compteur	**83790**
Modèle	**YARIS HYBRIDE NOUVELLE MY21 (03/2021)**		
Version	**Dynamic**		
N° de châssis	**VNKKBAC350A133269**		

Date & lieu de restitution

Date 13/10/2026
Adresse Toyota - Altis - Vannes
Rue Gertrude Bell

56000 Vannes

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Ecrou antivol	Manque	Réparer/rempl. (montant f	400,00					400,00			400,00
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Intérieur	Tache	Nettoyer					1,00	62,00			62,00
Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable								Non facturé	

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	462,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	462,00 €
TOTAL T.V.A.	92,40 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**554,40 €**

83257634	Ecrou antivol	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



83257635	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable





83257632	Intérieur	Tache	Nettoyer

















83257633	Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable





