Immat:	**GK-137-KF**
Marque:	**TOYOTA**
Modèle:	**Yaris Hybride 4**
Version:	**YARIS Hybride 116h Dynamic Business Beyo**
Chassis:	**YARKBAC3900074205**
Kilométrage:	**78741**
Date 1ère M.C.:	**04/11/2022**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Hybride**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Gris**
Nature de peinture	**Opaque**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**75 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,4 mm	185/65/15/88/H	Kleber
	ARG	6,8 mm	185/65/15/88/H	Kleber
	AVD	3,4 mm	185/65/15/88/H	Kleber
	ARD	6 mm	185/65/15/88/H	Kleber
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Clef de contact TC (sans insert)	Manque	E - Remplacer	160,00
2	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	24,00
3	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	24,00
4	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	24,00
5	Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	**€ 232,00**
MONTANT T.V.A.	**€ 46,40**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**€ 278,40**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
05/11/2026 11:10:00
MARTENAT South Brittany
Zone du Chapeau Rouge
56000 Vannes

ADRESSE DE LOCATAIRE
Ca Bretagne Habitat Transac

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
MARTENAT South Brittany
Zone du Chapeau Rouge
56000 Vannes

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Commentaires: le double de clé sera réstitué dans la journée.

Signataire Inspecteur Nicolas 260 - JULIEN
05/11/2026 11:20



Signataire Conducteur Mme MEREL
05/11/2026 11:21



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
05/11/2026 11:20 Pas de signature
Pas de contrepartie