RAPPORT D'INSPECTION

XP-111218654













SAS ERGONOVA CONSEIL

BAT 1 ETAGE 1
78 CHEMIN DES 7 DENIERS

31200 TOULOUSE

Identification du véhicule

Réf. client	**10037626870**	Immatriculation	**GN-659-SG**
		Date 1ère M.C.	**02/05/2023**
Marque	**HYUNDAI**	Km. compteur	**115628**
Modèle	**TUCSON (10/2020)**		
Version	**Executive**		
N° de châssis	**TMAJE811BPJ170489**		

Date & lieu de restitution

Date 02/09/2026
Adresse Hyundai Poitiers - Eco des Nations
Avenue du Plateau des Glières

86000 Poitiers

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	3,40	136,00		408,80	30,00	0	286,16
Garnit. int D coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	431,35	0,60				468,55	30,00	20,00	371,12
Garnit. int G coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	417,28	0,60				454,48	30,00	20,00	359,86
Bas de caisse int AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	1,60	64,00		194,20	30,00	0	135,94
Bas de caisse int ARD	Griffe(s)	Peindre			1,60	64,00		163,20	30,00	0	114,24
Coffre / hayon	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f	50,00					50,00			50,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1739,23 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-421,91 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1317,32 €
TOTAL T.V.A.	263,46 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1580,78 €**

80808147 Aile ARG — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





80808150 Garnit. int D coffre — Griffe(s) — E - Remplacer







80808149 Garnit. int G coffre — Griffe(s) — E - Remplacer






80808145 Bas de caisse int AVG — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)







80808146 Bas de caisse int ARD — Griffe(s) — Peindre





80808151	Coffre / hayon	Griffe(s)	Lustrage





80808148	Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



