Immat:	**GF-715-JL**
Marque:	**RENAULT**
Modèle:	**Clio 5**
Version:	**CLIO Business TCe 90 - 21N**
Chassis:	**VF1RJA00469040059**
Kilométrage:	**67221**
Date 1ère M.C.:	**23/03/2022**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Contrôle technique	**True**
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**100 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ Copie
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	3,9 mm	195/55/16/87/H	Continental
	ARG	4,1 mm	195/55/16/87/H	Continental
	AVD	4,6 mm	195/55/16/87/H	Continental
	ARD	3,9 mm	195/55/16/87/H	Continental
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Cric	✓
Gilet de sécurité	✓
Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Roue de secours	✓
Triangle de sécurité	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Tableau de bord	Griffe(s)	E - Remplacer	79,82
2	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	63,84

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 143,66**
MONTANT T.V.A. **€ 28,73**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 172,39**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
30/10/2026 08:00:00
Renault Limoges - Faurie
Avenue Louis Armand
87280 Limoges

ADRESSE DE LOCATAIRE
Le Credit Lyonnais - Secteur Rglt Immeuble Loire - Bc 206-02

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Renault Limoges - Faurie
Avenue Louis Armand
87280 Limoges

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Mael 173 - CHABOT
30/10/2026 08:41



Signataire Conducteur Le Credit Lyonnais Secteur Rglt Immeuble Loire B
30/10/2026 08:40



Signataire Distributeur faurie auto haute vienne
30/10/2026 08:41

