# RAPPORT EXPERTISE



## IDENTIFICATION VÉHICULE

| | |
|---|---|
| **Date expertise:** | 13/05/2026 |
| **Lieu expertise:** | VISIO |
| **Nom conducteur:** | MR MICKAEL VILLERS |
| **Plaque:** | GG900CD |
| **Marque:** | CITROEN |
| **Modèle / version:** | C5 AIRCROSS |
| **N° chassis:** | VR7A4DGZSNL017373 |
| **Kilométrage:** | 52665 |
| **SOH:** | % |
| **1ère mise en service:** | 29/04/2022 |
| **Type de carrosserie:** | |
| **Carburant:** | Hybride |
| **Propulsion:** | Automatique |
| **Portes:** | 5 |
| **Places:** | 5 |
| **Couleur:** | Gris fonce |

## INFOS SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie:** | |
| **Propulsion:** | Avant |
| **Couleur intérieur:** | Gris |
| **Peinture métalique:** | ✓ |
| **Revêtement:** | |
| **Niveau de carburant:** | 1/4 |
| **Propreté extérieure:** | Propre |
| **Propreté interieure:** | Propre |
| **Ordinateur de bord réinitialisé:** | ✗ |

## DOCUMENTS

| | |
|---|---|
| **Certificat de conformité:** | ✗ |
| **Certificat d'immat.:** | ✓ |
| **Certificat d'immat. 2:** | ✗ |
| **Certificat d'assurance.:** | ? |
| **Carnet d'entretien:** | Digital |
| **Nombre de clés:** | 1 |
| **Clé d'origine:** | ✓ |

## EQUIPEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ordinateur de bord:** | ✓ | **Vérouillage central:** | ✓ |
| **Compresseur:** | ✗ | **Régulateur de vitesse:** | ✓ |
| **GPS:** | ✓ | **Direction assistée:** | ✓ |
| **Radar parking arrière:** | ✓ | **Kit de réparation:** | ✗ |
| **Sièges chauffants av:** | ✗ | **Volant multifonctions:** | ✓ |
| **Vitres électriques:** | ✓ | **Type de climatisation:** | Automatique |
| **Type d'éclairage:** | LED | **Type d'attache remorque:** | |
| **Nombre de cables de recharge:** | 0 | **Nombre de cables de recharge rapide:** | 0 |

## PNEUS

| Position | Profondeur | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | | | 4-saisons | | ? |
| Avant droite | 5 mm | | | 4-saisons | | ? |
| Arrière gauche | 5 mm | | | 4-saisons | | ? |
| Arrière droite | 5 mm | | | 4-saisons | | ? |

## APERÇU DOMMAGES

PAS ACCEPTABLE / À FACTURER

| # | Lieu | Type de dommage | Mode de réparation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jante alu ARD polie | Griffe(s) | Réparer et peindre (partiel) | €269,00 |
| 2 | Jante alu AVD polie | Griffe(s) | Réparer et peindre (partiel) | €269,00 |
| **Total: 2** | | | | **€538,00** |

Tous les prix sont hors TVA - Prix avec * sont sur devis

**ACCEPTABLE / À NE PAS FACTURER**

| # | Lieu | Type de dommage | Mode de réparation | Renta® | Réparé | Déjà facturé | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de dommages présents | | | | | | | |

## DÉTAIL DOMMAGES

**1** - Jante alu ARD polie - Griffe(s) - Réparer et peindre (partiel) **€269,00**



**2** - Jante alu AVD polie - Griffe(s) - Réparer et peindre (partiel) **€269,00**



## SIGNATURE

**Expert**

13/05/2026 15:31

