MACADAM

RAPPORT D'INSPECTION (1)

XP-110865424













Identification du véhicule

		IMMAT	**GX256EG**
Réf. Client		1ière MEC	**29/05/2024**
Marque	**Opel**	Kilometrage	**43708**
Modèle	**Crossland X**		
Version			
N° Chassis	**W0V7D9ED0R4152312**		

Date & lieu de l'inspection

Date	24/06/2026 9:08:21
Réf. client	Stellantis and You France
Adresse	Avenue Charles de Gaulle
	69120 Vaulx-en-Velin

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	**Coût facturable**
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
77669182	Jante alum. ARD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00		130,00

(1) Inspection realisée par:

MACADAM

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	130,00 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES (1) H.T.	**0,00 €**
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	130,00 €
Total T.V.A. (20,00%)	26,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**156,00 €**