RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-111075026













INDUSTRELEC

0002 BOULEVARD DE LA LIBERATION
ESPACE LE PEGASE

93200 ST DENIS

Identification du véhicule

Réf. client	**10629312301**	Immatriculation	**GF-013-ZX**
		Date 1ère M.C.	**26/04/2022**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**34039**
Modèle	**C3 BlueHDi 100 S&S BVM6 Feel B**		
Version			
N° de châssis	**VF7SWYHTUNT546699**		

Date & lieu de restitution

Date 04/08/2026
Adresse STELLANTIS CARRIERES SOUS POISSY
212 BOULEVARD PELLETIER

78955 CARRIERES SOUS POISSY

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	88,60					88,60	30,00	35,00	57,59
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	89,60					89,60	30,00	35,00	58,24
Répétiteur G	Fêlure	E - Remplacer	53,61	0,20				66,41	30,00	15,00	54,53
Répétiteur D	Fêlure	E - Remplacer	53,61	0,20				66,41	30,00	15,00	54,53
Revêtement assise siège AVG	Sale	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	331,02 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-86,13 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	244,89 €
TOTAL T.V.A.	48,98 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**293,87 €**

79577562	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer





79577563	Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer





79577564	Répétiteur G	Fêlure	E - Remplacer




79577566	Répétiteur D	Fêlure	E - Remplacer




79577561	Revêtement assise siège AVG	Sale	Nettoyer




79577565	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Acceptable



