# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144134806**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26204497 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

05/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

**54710 FLEVILLE DEVANT NANCY**

**Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **054D1002**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| FZ-961-VJ(F) | 08/06/2021 | 24/07/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | C-HR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| NMTK53BX30R030837 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10JT0VP029E986 | EH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119297

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

07.08.2026: 116 229 km / 01.08.2024: 82 822 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +2.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 1 % | | 11 % | |
| **Force verticales :** | 944 daN | | 613 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 350 daN | 326 daN | 200 daN | 188 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 7 % | | 6 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 350 daN | 326 daN | 200 daN | 188 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 68 %
**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %
**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.08% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.025

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -2.5 % | -2.1 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -4.0 % |

Attestation délivrée le 07/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00