EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031072

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **10/11/2026** | **26086674** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DM-226-WN (F) | 27/08/2021 | 26/12/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASSE A |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WDD1760111V048139 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10MCDVPKZ9S981 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

200260

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AR.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

17/12/2018 : 65350km / 16/12/2020 : 93381km / 19/07/2021 : 103674km / 11/07/2023 : 139459km / 08/07/2025 : 177179km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.9m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 19% | | 1% | |
| **Forces verticales :** | 779daN | | 499daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 312daN | 290daN | 182daN | 168daN |
| Déséquilibre (<20%): | 8% | | 8% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 312daN | 290daN | 182daN | 168daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 74% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 22% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.8% | -2.4% | | |

AUTOSUR

**DM-226-WN**

CT : 09/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WDD1760111V048139
N° d'imprimé : S639031072

AUTOSUR
S091S089
26086674
XXXXX