EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031079

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **10/11/2026** | **26086681** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DS-281-SH (F) | 25/06/2015 | 25/06/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SCHMZ6FW588967 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP016X998 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

138448

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

14/05/2019 : 53922km / 12/05/2021 : 71548km / 03/05/2023 : 96970km / 24/04/2025 : 119050km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -6.3m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 1% | | 14% | |
| **Forces verticales :** | 674daN | | 415daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 214daN | 223daN | 152daN | 156daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 214daN | 223daN | 152daN | 156daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 68% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 24% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | +2.0% | -0.1% | | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | +0.3% | -1.5% | | |

AUTOSUR

**DS-281-SH**

CT : 09/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF7SCHMZ6FW588967
N° d'imprimé : S639031079

AUTOSUR
S091S089
26086681
XXXXX