EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031032

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **09/11/2026** | **26086635** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GL-022-VJ (F) | 25/01/2023 | 25/01/2023 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RJA00X69806196 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPE43X297 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

44192

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD.
3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable, AVG.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVG.
7.1.2.a.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée, G,C,D.
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.6.b.1. AUTRES SIEGES : Siège absent lors du contrôle, G,C,D.

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +0.7m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 729daN | | 406daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 267daN | 267daN | 153daN | 157daN |
| Déséquilibre (<20%): | 0% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 267daN | 267daN | 153daN | 157daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 74% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 29% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.3% | -1.6% | | |

AUTOSUR

**GL-022-VJ**

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1RJA00X69806196
N° d'imprimé : S639031032

AUTOSUR
S091S089
26086635
XXXXX