EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639030985

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **06/11/2026** | **26086593** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

05/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DQ-187-GD (F) | 31/05/2021 | 30/03/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF15R400E52692348 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP4228934 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

151165

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**
3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, ARG,AVG,AVD,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARG,AVG.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AV.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**
25/03/2019 : 50856km / 23/03/2021 : 70917km / 22/03/2023 : 105606km / 02/04/2025 : 140821km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +0.7m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 1% | | 3% | |
| **Forces verticales :** | 781daN | | 461daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 299daN | 291daN | 198daN | 202daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 299daN | 291daN | 198daN | 202daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 79% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 24% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.0% | -0.7% | | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -1.6% | -2.3% | | |

AUTOSUR

**DQ-187-GD**

CT : 05/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF15R400E52692348
N° d'imprimé : S639030985

AUTOSUR
S091S089
26086593
XXXXX