PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540416

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/10/2026	26050390

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GL-296-PC (F)	10/01/2023	10/01/2023

Marque	Désignation commerciale
DACIA	SANDERO

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
UU1DJF00070222029	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10DACVP0021431	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
1.1.13.a.2. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) - AVG, AVD
5.2.3.c.2. - PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente - ARG, ARD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
3.3.1.b.1. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé - G
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.2.3.e.1. - PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - AVG, AVD
5.2.3.h.1. - PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé - AVG, AVD, ARG, ARD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVG, AV, D, ARG, AR, ARD

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70 101

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	5 %		10 %	
Forces verticales :	718 daN		451 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	238daN	245daN	144daN	144daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		1 %	
Force de freinage (efficacité) :	238daN	245daN	144daN	144daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	65 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 20%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,3%) : 0 CO ralenti accéléré (<=0,2%) : 0
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.4 % D : -0.7 %

GL-296-PC
CT : 15/12/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : UU1DJF00070222029
N° d'imprimé : ZA61540416

S091Z185
26050390
XXXXXXXXX