EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540423

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/10/2026	26050397

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091S1133

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FR-108-DX (F)	04/07/2020	29/01/2019

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF3LBYHZPKS071368	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10PGTVP071C349	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. - PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté - ARD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante - AVG, AVD
1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.3.3.a.1. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu - AVG, AVD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - G, D
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/02/2023 : 75416 Km // 20/02/2025 : 100375 Km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115 907

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	17 %		17 %	
Forces verticales :	866 daN		524 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	287daN	289daN	186daN	188daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Force de freinage (efficacité) :	287daN	289daN	186daN	188daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	68 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 27%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) : C3 : <0.10 C4 : <0.10 C5 : <0.10
Moyenne : <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.5 % D : -1.7 %

FR-108-DX

CT : 15/12/2026

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : VF3LBYHZPKS071368

N° d'imprimé : ZA61540423

S091Z185
26050397
XXXXXXXXX