PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540325

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/10/2026	26050300

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091S1133

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-568-TC (F)	25/06/2013	08/09/2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF7RD9HZC9L544162	M1	VP

Type/CNIT	Energie
MCT5312MF229	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

164 398

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.3.3.a.2. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu - AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - D
4.7.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - ARD
8.2.22.c.1. - OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Codes(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
13/06/2019 : 124300 Km // 09/06/2021 : 135870 Km // 06/06/2023 : 147640 Km // 03/06/2025 : 156352 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-3.7 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	5 %		22 %	
Forces verticales :	1009 daN		619 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	294daN	310daN	228daN	200daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		12 %	
Force de freinage (efficacité) :	294daN	310daN	228daN	200daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	63 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 22%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) : C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.3 % D : -1.6 %

AC-568-TC
CT : 12/12/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : VF7RD9HZC9L544162
N° d'imprimé : ZA61540325

S091Z185
26050300
XXXXXXXXX