D21.01

# RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : **D144623434**

EXEMPLAIRE A CONSERVER

## NATURE DU CONTRÔLE

**Contrôle Volontaire**

▪

## DATE DU CONTRÔLE

**09/11/2026**

## N° PROCÈS-VERBAL

**26160854**

## RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D285

RAISON SOCIALE : DM 2 CONTROLE

ADRESSE : 6 et 8, Rue Pierre Marie Curie

69800 ST PRIEST

Tél : 04.78.70.20.90 Fax: 0

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069D1382

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| N° Immatriculation | Date d'immatriculation | Date de 1ere |
|---|---|---|
| HD-078-RH | 23/05/2025 | 23/05/2025 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| CTTE | VOLKSWAGEN | N10VWNCT0216327 |

| N° dans la série du type | Énergie |
|---|---|
| WV1ZZZSY2S9048494 | GO |

| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale du véhicule |
|---|---|
| 30036 | CRAFTER |

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : 6 ET 8 RUE PIERRE MARIE CURIE
69800 ST PRIEST

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

**DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTR?LE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)**

3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée : AV

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD,ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D,AVD,ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD,AVG

## MESURES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +0.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 1 % | | 3 % | |
| **Force verticales :** | 1434 daN | | 973 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 525 daN | 557 daN | 336 daN | 364 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 6 % | | 8 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 525 daN | 557 daN | 336 daN | 364 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 74 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %

CONTRÔLE VOLONTAIRE