EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330273

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **12/11/2026** | **26086736** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CJ-609-DF (F) | 30/12/2022 | 09/11/2004 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | TOUAREG |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVGZZZ7LZ5D038645 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MVW89M4VR342 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

231197

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) critique(s)**

1.4.2.a.3. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

**Défaillance(s) majeure(s)**

2.1.3.b.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations, AVG,AVD.
4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif, AVG.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.
6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures, AR.
8.1.1.b.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit
8.2.22.b.2. OPACITE : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.3.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse, C,AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVD,ARG,ARD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.
8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

24/05/2018 : 176620km / 24/11/2020 : 198986km / 10/10/2022 : 202422km / 26/08/2026 : 230862km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -1.2m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 5% | | 2% | |
| **Forces verticales :** | 1427daN | | 1173daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 318daN | 295daN | 294daN | 311daN |
| Déséquilibre (<20%): | 8% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 607daN | 563daN | 350daN | 322daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 70% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 6%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (3.00m-1): C5: 3.54m-1 C6: 3.66m-1 C7: 3.44m-1 Moyenne: 3.55m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -4.0% | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -0.7% | -4.0% |

AUTOSUR
CJ-609-DF
CT : 12/11/2026
N° d'agrément : S091S089
N° de série : WVGZZZ7LZ5D038645
N° d'imprimé : S640330273

AUTOSUR
S091S089
26086736
XXXXX