PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE OU MOTOCYCLE

EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire Total	03/06/2026	26000099

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L013Z479

RAISON SOCIALE : VALENTINE SAINT MENET CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ADRESSE : 11 Avenue de Saint Menet Campagne
La Maussane
13011 Marseille 11
Tel:04 91 22 22 21

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013Z8087

SIGNATURE



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GZ-800-QP (F)	17/04/2026	10/10/2024

Genre	Marque	Type
MTT1	HONDA	L3EHNDM10018193

N° dans la série du type	Énergie
JH2RH11A2RK205227	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
1522	NSS750

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
SOUDANI ROMAIN

ADRESSE : 951 CHEZMIN DE LA PINEDE
83840 LA BASTIDE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

1 - Défaillances constatées : 4

* 5.2.2.b.7. ROUE : Roue gravement déformée, usée, mal assemblée ou modification présentant un risque (AV)
* 5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE : Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AV)

6.2.1.a.6. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE : Panneau ou élément endommagé ou mal fixé (C)

6.2.3.a.6. SIÈGE / SELLE : Siège/selle légèrement défectueux ou absent (hors absence de siège/selle conducteur) (C)

2 - Information

Les défaillances précédées par ** sont CRITIQUES et celles précédées par * sont MAJEURES en cas de contrôle règlementaire.

MESURES

Émissions à l'échappement
CO ralenti : 0.02 CO ralenti accéléré : 0.01

Niveau sonore (≤ 93 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)
M2 : 80.7 dB(A) M3 : 79.8 dB(A) Retenu : 80.7 dB(A)