EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144092255

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26003920

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086S8022

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GG-369-CE(F)	20/07/2023	29/04/2022

Marque	Désignation commerciale
FRISON	RIDER-X

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
R3N02A000MA000121	L3e-A1	MTL

Type/CNIT	Énergie
L3EKDDML000Z003	EL

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

6.2.7.a.7. BEQUILLE: Absente ou gravement endommagée

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.1.1.a.6. PHARES: Feu légèrement défectueux (lampe, réflecteur ou glace): AV

6.2.6.a.6. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS: Manquant, mal fixé: AR

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

1224

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

[redacted]