EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : **D** 138987814

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

moto

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/08/2026	26171565

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L013D498

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU 8 MAI 1945

(3) COORDONNÉES : 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord

13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013D8109

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GC-817-PV(F)	16/12/2025	26/10/2021

Marque	Désignation commerciale
MOTO GUZZI	V7 STONE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZGUKZA008MM002319	L3e-A2	MTT1

Type/CNIT	Énergie
L3EMGZM10009818	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

19899

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave: ARD, ARG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.8.a.6. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN: Disque ou tambour légèrement usé: AR

3.3.1.a.6. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif légèrement endommagé: AVD

5.2.3.b.6. PNEUMATIQUES: Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable: AV, AR

8.1.1.a.6. EQUIPEMENTS DE REDUCTION DES NUISANCES A L'ECHAPPEMENT: Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute: ARD, ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.15% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.10%

Niveau sonore (≤ 92 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M3 : 87.6 dB(A) M4 : 87.6 dB(A) Retenu : 87.6 dB(A)