D21.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D144623345

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

DATE DU CONTRÔLE

06/11/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26003923

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

ADRESSE : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086S8022

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
GG-517-XC	08/09/2025	14/06/2022

Genre	Marque	Type
MTT1	BMW	L3EBMWM1091G099

N° dans la série du type	Énergie
WB10C5101N6F55286	EL

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
8690	CE04

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : 13 RUE MADELEINE MICHELIS
92200 NEUILLY SUR SEINE

Document présenté : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)

4.2.1.a.7. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET FEUX DE JOUR: Dispositif défaillant : ARD

4.4.1.a.7. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE: Dispositif défaillant : ARD

5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES: Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté : AV

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

7.2.1.a.6. AVERTISSEUR SONORE: Ne fonctionne pas correctement

MESURES

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

CONTRÔLE VOLONTAIRE