# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13347775**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26013398 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

04/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060Z264

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060Z1341

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FL-771-AT (F) | 27/06/2022 | 23/10/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 AIRCROSS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF72RHNPML4026147 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP071X979 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

151812

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
19/04/2024 : 105025km / 14/04/2026 : 146355km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.9m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 4% | |
| **Forces verticales** | 766daN | | 475daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 267daN | 269daN | 172daN | 191daN |
| Déséquilibre (<20%): | 1% | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité): | 267daN | 269daN | 172daN | 191daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 72% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 26%

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.01 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.013

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -3.4% | -3.3% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -3.6% | -3.6% |

**FL-771-AT**

CT : 04/01/2027

**N° d'agrément :** S060Z264

**N° de série :** VF72RHNPML4026147

N° d'imprimé : **ZA13347775**

S060Z264
26013398
XXXXXXX