EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144092397

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26004070

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086D8049

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EP-010-MN(F)	10/05/2018	27/07/2017

Marque	Désignation commerciale
BMW	R 1200 R

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10A040XHZ286015	L3e-A3	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EBMWM2036G444	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61890

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES: Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté: AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :

16.07.2025: 50 191 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.03%

Niveau sonore (≤ 101 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M3 : 92.5 dB(A) M4 : 92.3 dB(A) Retenu : 92.5 dB(A)

[redacted]

