EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330263

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**12/11/2026**	**26086728**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DZ-320-TN (F)	18/02/2016	18/02/2016

Marque	Désignation commerciale
MAZDA	MAZDA CX-3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JMZDK6WS610142534	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MAZVP000F803	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163750

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AV.
7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement, ARG.

Défaillance(s) mineure(s)

3.2.1.b.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences, ARG,AR,ARD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, ARG,ARD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18/02/2020 : 94380km / 17/02/2022 : 129317km / 19/02/2024 : 157222km / 03/04/2024 : 158139km / 11/02/2026 : 162982km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	24%		4%	
Forces verticales :	835daN		492daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	283daN	284daN	187daN	176daN
Déséquilibre (<20%):	1%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	283daN	284daN	187daN	176daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	70%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.14m-1 C2: 0.12m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.0%	-0.6%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.8%	-1.0%

AUTOSUR

DZ-320-TN

CT : 11/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : JMZDK6WS610142534
N° d'imprimé : S640330263

AUTOSUR
S091S089
26086728
XXXXX