PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61410253**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26007342

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z205

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC

(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS
PRES DU CARREFOUR MARKET
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035F1408

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EB-744-TS (F)	31/08/2020	28/04/2016

Marque	Désignation commerciale
LEXUS	CT200H

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTHKD5BH402272647	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10LEXVP0005864	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

170863

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

DEFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/08/2020 : 71155km / 12/08/2022 : 98402km / 02/08/2024 : 130058km / 25/09/2024 : 132474km / 15/07/2026 : 165295km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.0m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		10%	
Forces verticales	872daN		592daN	

Frein de service

Force de freinage:	345daN	348daN	230daN	234daN
Déséquilibre (<20%):	1%		2%	
Force de freinage (efficacité):	345daN	348daN	230daN	234daN
Taux d'efficacité global (=58%):	79%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.011

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%	-4.0%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%

EB-744-TS

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S035Z205

N° de série : JTHKD5BH402272647

N° d'imprimé : **ZA61410253**

S035Z205
26007342
XXXXXXX