# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681318**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26204831 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DQ-090-GH (F) | 02-08-2026 | 30-03-2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF15R40SE52655769 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP4229935 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

135790

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
**Défaillances mineures**
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/09/2019:96768 Kms / 20/09/2021:119788 Kms / 09/10/2023:133308 Kms / 31/07/2026:135441 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +11.7m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 2% | | |
| **Forces verticales** | 796daN | | | 474daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 342daN | | 309daN | 195daN | | 203daN |
| Déséquilibre (<20%) | 10% | | | 4% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 342daN | | 309daN | 195daN | | 203daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 82% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 24% | | | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.013

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.3% D:-1.0%

**DQ-090-GH**

**CT 08/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF15R40SE52655769

**S035F335**
**26204831**
**XXXXX**

PUBLICATA