PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681327**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26204840

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 050C1189

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-618-DX (F)	13-01-2020	09-12-2013

Marque	Désignation commerciale
FIAT	PUNTO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA1990000P035282	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FATVP002Y930	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)

8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARG,ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0132

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/11/2018:70233 Kms / 28/03/2019:71028 Kms / 20/12/2019:80757 Kms / 07/02/2022:93902 Kms / 17/02/2024:111818 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126619

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-2.5m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	11%			8%		
Forces verticales	700daN			475daN		
Frein de service						
Forces de freinage	266daN	266daN		187daN	170daN	
Déséquilibre (<20%)	0%			10%		
Force de freinage (efficacité)	266daN	266daN		187daN	170daN	
Taux d'efficacité (=>58%)	75%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	23%					

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.43% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.026

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.6% D:-0.8%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.4% D:-0.3%

DB-618-DX

CT 08/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : ZFA1990000P035282

S035F335
26204840
XXXXX

DUPLICATA