# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61410278**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/11/2026 | 26007380 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z205

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC

(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS
PRES DU CARREFOUR MARKET
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035F1408

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-857-EA (F) | 15/02/2026 | 14/06/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHNZ6JT601779 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP043A959 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

84816

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
08/03/2022 : 39071km / 15/03/2024 : 63824km / 28/01/2026 : 80313km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +0.0m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 6% | | 2% | |
| **Forces verticales** | 729daN | | 439daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 262daN | 234daN | 172daN | 155daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité): | 262daN | 234daN | 172daN | 155daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 70% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 20% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |

CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.08 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.024

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.5% | -2.5% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% |

**EY-857-EA**

CT : 09/11/2028

**N° d'agrément :** S035Z205

**N° de série :** VF7SXHNZ6JT601779

N° d'imprimé : **ZA61410278**

S035Z205
26007380
XXXXXXX