# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681496**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26205000 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ER-359-LF (F) | 24-04-2023 | 23-10-2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TWINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1AHB40D58755005 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP491K223 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

70530

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/11/2021:33934 Kms / 11/01/2023:41693 Kms / 13/10/2025:62917 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -0.5m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 6% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 468daN | | | 527daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 156daN | | 150daN | 145daN | | 163daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 4% | | | 12% | |
| Force de freinage (efficacité) | 156daN | | 150daN | 145daN | | 163daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 61% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 27% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.02% CO Accéléré(<=0.2%) 0.14% Lambda(0.97 à 1.03) 0.999

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-4.0% D:-4.0%

**ER-359-LF**

**CT 12/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF1AHB40D58755005

**S035F335**
**26205000**
**XXXXX**

PUBLICATA