# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 39132710**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26002913 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T101

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE

(3) COORDONNÉES : ZA LA MONTGERVALAISE II
35520 LA MEZIERE
Tél : 02.99.13.16.96 - Fax : 02.99.13.16.95

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1380

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BF-451-LP (F) | 07/07/2011 | 25/05/2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 PLURIEL |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7HBNFUC28072918 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| MCT3305QH749 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD

4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG, ARD, AVD

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD

5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVD

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

**Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal**

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

173919

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 8 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 708 daN | | 535 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 264 daN | 255 daN | 227 daN | 258 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 13 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 264 daN | 255 daN | 227 daN | 258 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 80 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 %

**BF-451-LP**

**CT:12/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S035T101**

**N° SÉRIE : VF7HBNFUC28072918**

**N° D'IMPRIMÉ : T39132710**

**S035T101**
**26002913**
**XXXXXXXXXX**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 39132711**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26002913 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T101

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE

(3) COORDONNÉES : ZA LA MONTGERVALAISE II
35520 LA MEZIERE
Tél : 02.99.13.16.96 - Fax : 02.99.13.16.95

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1380

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BF-451-LP (F) | 07/07/2011 | 25/05/2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 PLURIEL |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7HBNFUC28072918 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| MCT3305QH749 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Suite du procès-verbal**

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1338

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 24/06/2019 : 130551 km / 16/06/2021 : 142994 km / 31/05/2023 : 155809 km / 12/05/2025 : 167895 km / 23/05/2025 : 168167 km

**Attention ce procès-verbal contient 2 pages**

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

173919

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**XXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXX**

**XXXXXX**

**xxxxxx**

**S035T101**
**26002913**
**XXXXXXXXXX**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 8 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 708 daN | | 535 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 264 daN | 255 daN | 227 daN | 258 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 13 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 264 daN | 255 daN | 227 daN | 258 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 80 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 %