D21.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : **D141455731**

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

▪

DATE DU CONTRÔLE

22/10/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26173368

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L013D498

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU 8 MAI 1945

ADRESSE : 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord
13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013D8109

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
HA-601-TV	20/10/2026	12/12/2024

Genre	Marque	Type
QM	CHATENET	L6EGCE4M0003007

N° dans la série du type	Énergie
VMSCH4030P0004776	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
11127	500

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION

Adresse : ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLES

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTR?LE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)

3.3.1.a.7. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé : C

8.2.2.b.7. ÉMISSIONS DE POLLUANTS: Contrôle impossible des émissions de polluants à l'échappement

8.3.1.a.7. PERTES DE LIQUIDES: Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

1.1.8.a.6. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN: Disque ou tambour légèrement usé : AVD,AVG

2.3.1.a.6. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.4.1.a.6. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AR

4.10.1.a.6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION): Câblage détérioré ou mal fixé : AR,ARD,ARG

5.2.3.b.6. PNEUMATIQUES: Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable : AVD,AVG,ARD,ARG

5.3.2.a.6. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Mauvaise attache des amortisseurs sans risque de décrochage : AVD,AVG

6.1.5.c.6. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière ou dispositif de protection gravement détérioré, manquant ou fêlé : AVD

6.1.6.a.6. SUPPORT DE MOTEUR: Anomalie de fixation

6.2.2.a.6. PORTES, POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche détérioré : AVD,AVG

Z.8.0.0.2. OBSERVATIONS : Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur

MESURES

CONTRÔLE VOLONTAIRE